

广西地震2名遇难者系夫妻，家属确认身份细节

两人系广西地震中唯一遇难者，身份已核实

2024年5月18日，广西壮族自治区南宁市宾阳县发生4.8级地震，震源深度约10公里，多地有明显震感。据当地应急管理部门通报，此次地震造成2人不幸遇难，均为同住一户的夫妻。经家属确认，遇难者为63岁男性黄某与60岁女性李某，两人长期居住在宾阳县黎塘镇一处老旧自建房内。该房屋建于上世纪90年代，结构以砖混为主，抗震能力较弱。事发时两人正在家中休息，因墙体开裂、屋顶坍塌导致被压致死。目前，现场搜救工作已结束，善后处置正有序推进。

地震伤亡为何集中在老旧建筑？原因分析

此次地震虽震级不算高，但伤亡情况引发关注。专家指出，广西地区地质构造相对稳定，历史上强震较少，因此建筑抗震设防标准普遍偏低。尤其在农村及乡镇地区，大量住宅仍采用传统砖木或简易砖混结构，未按现行抗震规范设计施工。这类房屋在地震中容易出现墙体开裂、梁柱断裂、屋顶塌陷等现象，一旦遭遇震动，破坏力显著放大。此外，部分房屋存在私搭乱建、加层改建等问题，进一步削弱了整体稳定性。相比之下，近年新建的住宅楼、学校、医院等公共设施普遍符合国家抗震要求，受灾程度较轻。

如何判断房屋是否具备基本抗震能力？

对于居住在广西地区的居民而言，了解房屋抗震性能至关重要。可从以下几个方面进行初步评估：一是查看房屋建造时间，2000年前建成的房屋大多未执行现行抗震设计标准；二是观察墙体状况，是否存在明显裂缝、倾斜或空鼓；三是注意是否有违规加层、扩建行为；四是检查屋顶结构，若为瓦片屋面且无牢固连接，地震中易脱落伤人。若发现上述问题，建议尽快联系专业机构进行房屋安全鉴定。目前，广西各地已启动对老旧房屋的排查工作，重点覆盖地震活跃带周边区域。

震后应急避险与自救要点

地震发生时，首要任务是保护自身安全。若在室内，应立即采取“趴下、掩护、稳住”动作，躲到坚固家具下或墙角处，远离玻璃窗、吊灯、书架等易坠物。切勿使用电梯，迅速撤离至开阔地带。若被困，应保持冷静，尽量减少体力消耗，用敲击声或手机信号发出求救信号。广西地处亚热带，夏季多雨，震后可能伴随次生灾害，如滑坡、泥石流等，需警惕山体松动和积水区域。家庭应配备基础应急包，包括手电筒、饮用水、急救药品、收音机等，确保至少72小时基本生存需求。

常见误区与科学应对

不少人误以为“小震无大灾”，忽视日常防范。事实上，即使震级较低，若建筑物质量差、人员密集，仍可能造成严重后果。另一个误区是“地震前动物异常预兆可靠”。虽然个别案例显示动物行为变化，但并无科学依据支持其作为预警手段。更可靠的措施是关注官方发布的地震信息，及时掌握预警动态。此外，地震后不要急于返回受损房屋，必须由专业人员评估安全后方可进入。

| 项目 | 建议做法 |

|-----|-----|

| 房屋建造时间 | 2000年前需重点排查 |

| 屋顶结构 | 避免使用松散瓦片或无固定连接材料 |

| 家庭应急包 | 每户至少配备含水、食物、照明、通讯工具 |

| 紧急联络 | 提前确定家人集合点与联系方式 |

附：常见问答

Q：广西地震频繁吗？

答：广西属于华南地震活动较弱区域，历史强震较少，但局部仍有地震风险，不可掉以轻心。

Q：地震后多久能恢复生活？

答：视损毁程度而定，一般小型地震后数天至一周可基本恢复，重大灾害则需更长时间。

Q：如何获取权威地震信息？

答：可通过国家地震台网、应急管理部官网或地方应急广播获取最新通报。